



სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტაქეომეტრის და პროგრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.

1. თეოდოლიტის დისკებას ვათავსებთ **Omni-drive**-ში, რომელიც შეერთებულია კომპიუტერთან პარალელური პორტით.
2. გადავივაროთ **Windows-Explorer**-ში, შევდივაროთ **Omni-drive**-ის დირექტორიაში (მისი დასახელებაა (**O:**))




ამ დისკში ორი საქადალდება – **CODE** და **GSI**. პირველში ინახება კოდების ფაილები, მეორეში კი თეოდოლიტით დამუშავებული საველე ფაილები. ვხსნით **GSI** საქადალდეს. გამოდის ფანჯარა. ამ ფანჯარაში ჩანს თეოდოლიტის დისკზე არსებული ფაილების სია. ჩვენ უნდა ავარჩიოთ ის ფაილი, რომლიც დამუშავებას ვაპირებთ, და გადავიტანოთ მისი ასლი კომპიუტერში.

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამდე LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




3. მოვნიშნავთ საველე (ამ შემთხვევაში **tti21.gsi**) ფაილს და გადავიტანთ მის ასლს კომპიუტერში ჩვენთვის სასურველ დირექტორიაში. (ამ ინსტრუქციით C:\My documents\SHURA\tti21). ეს დირექტორია გახსნილია ცალკე საველე ფაილისთვის და მას ეძლევა საველე ფაილის დასახელება.

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტის LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.



4. კომპიუტერის დირექტორიაში ხდება tti21.gsi ფაილის დაბოლოების შეცვლა .gsi-დან .raw-ზე. ამისთვის უნდა მოვნიშნოთ დასახელება და კლავიატურიდან შევცვალოთ მისი დაბოლოება. ამ ოპერაციის შემდეგ ფაილის დასახელება იქნება tti21.raw.
5. *.raw ფაილს გახსნა **Jesi Editor**-ზე. **Explorer**-ზე მოვნიშნავთ tti21.raw ფაილს, დავაჭერთ მაჟსის მარცხენა ღილაკს და დაჭერილი ღილაკით გავათრევთ **Jesi** ედიტორის გამოსახულებასთან, რომელიც იქნება ექრანის ქვედა მარჯვენა კუთხეში, ან სხვა ნებისმიერ ადგილზე.

სერვო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროგრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიქატურა.




6. როგორც კი ფაილს გამოსახულება დაფარავს **Jesi** ედიტორის ნიშანს, გაათავისუფლეთ დილაკი. ფაილი გაიხსნება **jesi** ედიტორში

7. ამ ფანჯარაში ვამოწმებთ მონაცემებს. **Info1: T5** – დგომის წერტილი; **Info2: 1.400** – ინსტრუმენტის სიმაღლე; **Info3: 1.300** – რეფლექტორის სიმაღლე; **Info4: M1** – დამზერის წერტილი. ვაჭერთ **Edit**, გამოსულ მენიუში ვაჭერთ **Insert LisCAD Header** – ს, მის თავში დაემატება ახალი სტრიქონი **Leica TPS-1100 Series**. ვინახავთ ფაილს იმავე


სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროგრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიქაზე.

დირექტორიაში.




Block	Word1	Word2	Word3
***	Leica TPS-1100 Series		
1	Code: 1	Info1: T5	Info2: 1.400
2	PntId: M1	Hz: -00-01.0	V: 81-05-45.0
3	PntId: 1	Hz: 8-21-12.0	V: 97-30-51.0
4	Code: .176	Info1: 0	

8. შევდივართ პროგრამა LisCAD-ში და ვხსნით საკონტროლო
წერტილების ფაილს (**C:\my Documents\SHURA\TENGO.SEE**). მისი
გამოსახულება ასეთია:




სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროგრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.

9. ეს ფაილი აუცილებლად უნდა ინახებოდეს საველე ფაილის
დასახელებით. ვინახავთ მას **tti21** სახელით **tti21-ის**
დირექტორიაში.




10. ვმუშაობთ LisCAD-ში, გახსნილი გვაქვს ფაილი **tti21**.




ვაჭერთ **Task**, ვამოსულ მენიუში ვაჭერთ **Field transfer-ს**.
ვამოსახულება ასეთი უნდა იყოს

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




11. ვაჭერთ **Resolve**-ს, გამოსულ მენიუში ვაჭერთ **Create Field File...**
გამოვა ასეთი ფანჯარა:




უნდა მონიშნოთ საველე ფაილი. შემოწმებისთვის დააჭირეთ **Browse**
დილაკს

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროფრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




დავრწმუნდებით რა რომ ვართ **tti21** დირექტორიაში, ვაჭერთ **Save**-ს,
და შემდეგ **OK**.

12. **LisCAD**-ში ვაჭერთ **Resolve**, გამოსულ მენიუში ვაჭერთ **Reduce
Field File....** გამოდის ფანჯარა:




ვაჭერთ **Corrections**. გამოსულ ფანჯარაში უნდა მოვნიშნოთ **Grid**

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიქაზე.



ნახ.


ვაჭერთ **Earth Constants**. გამოსული ფანჯრის მონაცემები ასეთი უნდა იყოს:




თუ მონაცემები სხვანაირია, უნდა შევიყვანოთ ისე, როგორც
ნახატზეა. ამის შემდეგ ვაჭერთ **ok** ყოველ ფანჯარაში.

13. ბოლოს გამოდის ფანჯარა

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიჯზე.




ეს არის შეცდომების ანგარიში. ჩვენს შემთხვევაში შეცდომა არ არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ანგარიშში ჩაეწერებოდა
მაგალითად, რომ დგომის ან დამზერის წერტილი უცნობია,
რეფლექტორის სიმაფლე არასწორია, და ა.შ. ვაჭერთ X-ს. ფანჯარა
დაიხურება და გამოჩნდება ახალი ფანჯარა




ვაჭერთ Yes. LisCAD-ის ფაილში აღმოჩნდება ოქოდილიტით
გადაღებული ადგილი. საჭირო იქნება ამ ფაილის გაწმენდა
ზედმეტი საკონტროლო წერტილებისგან.

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




14. LisCAD-ში ვაჭერთ **Block**, გამოსულ მენიუში ვაჭერთ **Freehand**, გამოდის ფანჯარა




მოვნიშვნავთ **Free Form** და ვაჭერთ **Define**. ეკრანის კურსორი მიიღებს
ჯვრის ფორმას. ჩვენი დავალებაა შევქმნათ პოლიგონი ისე, რომ

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტაქეომეტრის და პროგრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.


მასში მოექცეს წასაშლელი წერტილები, ჩვენს შემთხვევაში
საკონტროლო წერტილები. მაუსის მარცხენა დილაკის დაჭერით
ვაფიქსირებთ პოლიგონის კუთხეებს, მაუსს მისდევს ე.წ. “რეზინის”
ხაზი, რომელიც ქმნის პოლიგონს. ბოლოს პოლიგონის
შესაბამელად ვაჭროთ საწყის წერტილს



ვაჭროთ **Task - Computations**, შემდეგ **Edit - Delete > Points**, გამოდის
ვანჯარა




ვაჭროთ **Delete**, მონიშნული წერტილები წაიშლება.


15. ნახაზის სედის მთელი ეპრანის ზომაზე გასადიდებლას ორჯერ
დააჭროთ დილაპს 

ნახაზზე წაუშლელია წერტილი **J1**, რომელიც ბლოკთან
სიახლოვის გამო ზუსტად ვერ მოვაქციეთ პოლიგონში.

16. ვაჭროთ **Edit – Delete > Points**, გამოსულ ფანჯარაში შეგვევს **J1**
და ვაჭროთ **Delete**, და თუ სხვა წერტილი არ არის წასაშლელი,
ვაჭროთ **Close**




17. წერტილების კოორდინატების დაბეჭდვა. ვაჭროთ **Task – Utilities**.
შემდეგ **Report – Points**



გამოდის ფანჯარა **Point Report**. მისი კონფიგურაცია ისეთი უნდა
იყოს, როგორც ნახაგზე. დააჭირეთ **OK**

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროგრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.



გამოვა წერტილების სია, ამობეჭდეთ ეს სია და დახურეთ ფანჯარა.

LISCAD Report

File Edit Help!

LISCAD Report: Point Report
21 July 2004 13:59


Projection type: Plane

Distance Units: Metres

Point ID	East	North	Elevation	Code	
1	5793.233	3385.485	900.97	176	HOLE
2	5789.135	3385.078	900.66	176	HOLE
3	5785.943	3385.481	900.38	176	HOLE
4	5781.709	3385.927	900.33	176	HOLE
5	5778.228	3386.520	900.20	176	HOLE
6	5775.085	3387.992	900.10	176	HOLE
7	5772.309	3390.646	899.92	176	HOLE
8	5768.759	3391.664	899.81	176	HOLE
9	5764.892	3391.242	899.48	176	HOLE
10	5764.959	3394.982	899.74	176	HOLE
11	5764.666	3399.095	900.15	176	HOLE
12	5766.948	3397.715	899.85	176	HOLE
13	5770.881	3395.577	899.79	176	HOLE
14	5774.679	3393.906	899.99	176	HOLE
15	5778.004	3391.954	900.03	176	HOLE


სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროფრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.

18. ვადიდებთ ნახაზის გამოსახულებას, ამისათვის ვაჭერთ 



მაუსის მარცხენა დილაკის დაჭერით აღვნიშნავთ ვადიდების
ფართობის მარცხენა ზედა და მარჯვენა ქვედა კუთხეებს.
ვამოსახულება მიიღებს ასეთ სახეს

სერვო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროგრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




მასში ჩანს რომ ზედა კიდის ხაზე საფეხურის დახრის
მიმართულება შებრუნებულია.

19. ხაზის ორიენტაციის შეცვლა.


Task – Computations, Attributes –Line, გამოდის მენიუ

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიტჩზე.




მასში აღნიშნულია მიმდინარე კოდი, რომელიც შეიძლება
ნებისმიერი იყოს. ჩვენ გვინდა შევასწოროთ ზედა კიდე, რომლის
კოდია 185. ამისთვის ვაჭერთ დილაკს, გამოდის კოდების სია,
ვაჭერთ 185 კოდს, შემდეგ **OK**.

20. ამის შემდეგ ვაჭერთ **Edit – Attributes > Line**. გამოდის ფანჯარა




სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროგრამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.

მასში უნდა აღნიშნოთ **Reverse the Line Style** და დავაჭიროთ ზედა
კიდის ხაზს ნახაზე. მისი ორიენტაცია შეიცვლება. ვაჭერთ **Close**,
 ჰემდეგ ვაჭერთ . ჩვენი ნახაზი მთლიანად დაეტევა ეკრანზე.




21. ნახაზის მომზადება **LISCAD CAD** -ის სისტემაში გადასაყვანად.
ვაჭერთ **Task – Cad Output, Settings - Parameter File > Open**.
გამოდის ფანჯარა



ვარჩევთ **madnum** და ვაჭერთ **OK**
22. **Settings – CAD System > LISCAD CAD for Windows.**
ვაჭერთ **Output**

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




ვაჟერთ **OK**.


24. რამდენიმე წამში გაიხსნება **CAD** ფაილი. ფენების ჩართვა/გამორთვით ხდება ობიექტების ეკრანზე გამოსახულება.

ნახაზი ფენების გამორთვამდე:

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტურაში LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




ვაჭრო View – Layers




გამოდის ფენების ფანჯარა, სადაც მოვნიშნავთ არასასურველ ფენებს და მოვხსნით “ჩიტ” ოობკუთხედში. ფენის გამორთვის ინდიკატორია წითელი ხაზით გადახაზული სათვალე ფენის დასახელების მარცხნივ. დანარჩენ ფენებზე დაჭრისას ოთხკუთხედში ჩნდება “ჩიტი”.

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




გამორთული ფენა




ჩართული ფენა

ვაჟერთ **Close**, ნახაზის გამოსახულება ასე გამოიყერება:

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტურაში LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




25. ვაჭერთ შემდეგ Setting –Sheet Layout




ვაჭერთ Print Setup. ვარჩევთ პრინტერს ან პლოტერს, რომლითაც
ვაპირებთ დაბეჭდვას. ჩვენს შემთხვევაში ეს არის პრინტერი Canon
LBP-810, ნახაზი დაგენერირებული ფორმატზე მასშტაბით 1:1000

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტაში LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.





ვაჭრო **OK**. ვბრუნდებით ისევ **Sheet layout**-ის ფანჯარაში და
ვაჭრო **New**.



ეკრანზე გამოჩნდება წითელი მართვულხედი ერთიანის ციფრით
მარცხნია ქვედა კუთხეში. ერთიანი იმის მაჩვენებელია, რომ ეს ჩარჩო
პირველია, საერთოდ კი შეიძლება იმდენი დასაბეჭდი ჩარჩოს შექმნა,
რამდენიც საჭიროა. ეს ჩარჩო არის ნახაზის ზომებს აცდენილი,
ამიტომ უნდა მიგუახლოვოთ კურსორი, და როდესაც მისი ფორმა
შეიცვლება ისრებიან ჯვარზე, უნდა დაგაჭიროთ მარცხნია დილაპს და
დაჭერილი დილაპით გავათრიოთ წითელი ჩარჩო ისე, რომ მოვაქციოთ
მასში X და Y კოორდინატები.


სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამდე LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.




ვაჭერთ **Close**. ეპრანზე მხოლოდ ნახაზი დარჩება.

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.

26. ვაჭერთ Print



გამოდის ფანჯარა




მასში უნდა შევიყვანოთ 1 და მოვნიშნოთ **Print all in Black**, და
დაგაჭიროთ **OK**.

სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტუჭეომეტრის და პროექტამ 3D CAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.

დანართი №1

თუ *.GSI ფაილის *.RAW-ზე შეცვლა ვერ ხერხდაბა Windows Explorer-ში, უნდა გამოიყენოთ Windows Commander-ი. ამისთვის უნდა გავვსხნათ ფაილი Windows Commander-ი, მოვნიშნოთ *.RAW ფაილი და დაჭრილი ლილაკით გავათრიოთ ფაილი Jesi ედიტორის ნიშამდე, და როგორც კი დაგვარავთ ნიშანს, განთავისუფლებთ მარცხენა ღილაკს.



სერგო კუსიანი, Leica TPS1100 სერიის ელტაქეომეტრის და პროექტამა LisCAD -ის გამოყენება
ს.ს. მაღნეულის კარიერზე.

დანართი 2.

ჭაბურღლილების ნახაზის მომზადება 1:500 მასშტაბით.

№21 პუნქტი აღნიშნული madnum-ის ნაცვლად უნდა ავარჩიოთ
Madnum_drill-500.

